

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica San Rafael</u>	Equipo: <u>Ventilador de Pulverte</u>
Contacto: <u>Angela Loarza</u>	Marca: <u>Carefusion</u>
Teléfono: <u>3118497176</u>	Modelo: <u>VELA</u>
Ciudad: <u>Perseira</u>	S/N: <u>CAT04702</u>
Contrato: _____	Ubicación: _____
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
		☐ Manguera	☐ Manómetro
		☐ Mezclador	☐ Módulo
		☐ Motor	☐ Operativo
		☐ Pantalla	☐ Pistón
		☐ Potenciometro	☐ Reactivo
		☐ Sensor	☐ Software
		☐ Tarjeta	☐ Touchscreen
		☐ Transductor	☐ Turbina
		☐ Válvula	☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Visita #1 de Garantía - Mantenimiento Preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>HRV:41 HRT:20 Inspección general del equipo limpieza general Pruebas aux:</u>
<u>Equis, led's indicadores, pantalla tactil, calibracion celda O2, alarmas</u>
<u>desempeño de batería. Todos en Verificación de parámetros de Ventilación</u>
<u>Incluidos en protocolo adjunto.</u>

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Angela Loarza C</u>	H. Llegada: <u>9:00am</u>	Nombre: <u>Edgar Muñoz C</u>
Cargo: <u>Lider Biología</u>	H. Salida: <u>10:30am</u>	Cargo: <u>Soporte Técnico</u>
Firma: <u>Angela Loarza C</u>		Firma: <u>[Firma]</u>