

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:

Contacto:

Teléfono:

Ciudad:

Contrato:

Daño fuera de Garantía:

Clinica San Martin

Barrandubilla

Garantía

NIA

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo:

Marca:

Modelo:

S/N:

Ubicación:

Placa:

Ventilador de Paciente

Vicare / Carefusion

Vela

CAT04706

UCI Adulto/COVID

NIA

TIPO DE SERVICIO

☐

Alistamiento

☐

Demostración

☐

Calibración

☐

Diagnóstico

☐

Capacitación

☐

Instalación

☐

Correctivo

☐

Otro

☐

Cortesía

☒

Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐

Electrónico

☐

Neumático

☐

Producto

☐

Software

☐

Otro

Cual:

PROBLEMA:

Ninguno - Visita de mantenimiento
Preventivo por garantía

TRABAJOS REALIZADOS

- Verificación en general del equipo. Se realizan pruebas UVI: Fugas, luces, Interruptores, Tomo y Calibración de la Celda = Ok.
- Verificación de parámetros = V_{Tij} , V_{Tij} , V_{Tij} , I_{Tij} , F_{Tij} , Frecuencia, P_{Tij} , P_{Tij} = Ok. - Verificación del funcionamiento de Mezclador, nebulizador, batería, Caudal, pantalla Sensible al tacto, alarma e Indicadores = Ok.

OBSERVACIONES:

- Pruebas Finales de desempeño = Ok.
- Limpieza Interna y Externa = Ok.
- Limpieza de filtro ajuste del brazo = Ok.
- Se entrega el equipo funcionando correctamente.

CLIENTE

Nombre:

Cargo:

Firma:

William Silva

Aux. Biomédico

[Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada:

H. Salida:

8:00 am

10:30 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre:

Cargo:

Firma:

Venny Barreda

Soporte Técnico

[Firma]