

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Santa Laura
Contacto: Ing Tiahy Rivera
Teléfono: 3118453331
Ciudad: Bogotá
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Puente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT04313
Ubicación: UCI
Placa: 3652

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☒ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita Mantenimiento Preventivo Programado.

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación de estado y funcionamiento del equipo. Se realiza verificación de volúmenes, PIP, PEEP, Vm, fugas, relación I:E, Tc, flujos, concentraciones de O2, alarmas, nebulizador, leds, pantalla tactil, pruebas de la batería, pruebas de desempeño al ventilador.

OBSERVACIONES:

El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante

CLIENTE

Nombre: Natali Silva
Cargo: Brumérica
Firma: Natali Silva C.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 3:30pm
H. Salida: 4:30pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar / Tabula
Cargo: Soporte Técnico
Firma: [Firma]