

DATOS DEL CLIENTE		IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Cliente: Hospital San Marcos		Equipo: Ventilador de Paciente	
Contacto:		Marca: Cinetaron	
Teléfono:		Modelo: Ultra compacta	
Ciudad: Chinchina		S/N: CAT 04716	
Contrato:		Ubicación:	
Daño fuera de Garantía:		Placa:	

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relajo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujoómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Intertase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro:	

PROBLEMA:
Lista programada de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS
Se realizó mantenimiento preventivo, se cambió probador, se realizó pruebas de funcionamiento, configuración de parámetros y de estado físico, y se realizó limpieza de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:
Equipo en correcto funcionamiento, se recomienda limpieza de filtro que constituye contaminación de agua entre de lavados y calibración de celda de oxígeno.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Jda Elena Salcedo S.	H. Llegada: 11:02 am	Nombre: Karen Elvira
Cargo: Ing. Biomedicina	H. Salida: 12:05 pm	Cargo: Ing. soporte técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]