

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: ESE Hospital Universitario Julio Mendez	Equipo: Ventilador de paciente
Contacto: _____	Marca: Coruhon
Teléfono: _____	Modelo: Vela Comprehon 1.00
Ciudad: Santa Marta	S/N: CAT047391
Contrato: _____	Ubicación: UCF
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: Una programada de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS: Se realizó mantenimiento preventivo según protocolo, se verificó el funcionamiento de los sensores, se recalibró el flujo y la presión general y de flujo de refrigeración.
--

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Mateo Pérez Mardanda	H. Llegada: 1:40 pm	Nombre: Karen C. Gómez
Cargo: Ingeniero biomédico	H. Salida: 2:40 pm	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: Mateo Pérez M.		Firma: Karen C.