

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital San José de Manizales
Contacto: Alexia Rumbos
Teléfono: 316 5890805
Ciudad: Manizales
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: CareFusion
Modelo: Vela
S/N: 0104598
Ubicación: UCI Medicina
Placa: 3300

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo #1

TRABAJOS REALIZADOS

Inspección física y de funcionamiento, limpieza interna y externa
pruebas LEDs, cables, alarmas, fugas, calibración de
celda de O2, pruebas de desempeño de batería y de
parámetros ventilatorios, todas OK.
Anexo protocolo de mantenimiento.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Verónica Noguera
Cargo: enfermera jefe
Firma: Verónica Noguera

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11:30
H. Salida: 12:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Rodolfo Bogotá
Cargo: Ing. servicio técnico
Firma: Rodolfo Bogotá