

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Computar Risaralda
Contacto: Angela Betancur
Teléfono: 3104207094
Ciudad: Pereira
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: VELA
S/N: CAT04605
Ubicación: _____
Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA: Visito # 1 de Garantía. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

HTV: 634 HTT: 634. Inspección gral del equipo. Limpieza gral. Pruebas OVP:
Fugas, teclas, alarmas, calibración de sensor O2, pantalla táctil, leds indicadores,
desempeño batería, todos ok. Verificación de parámetros de ventilación
relacionados en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones de
fabrica

CLIENTE

Nombre: Angela Betancur
Cargo: Coordinadora TR.
Firma: Angela B.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:00am
H. Salida: 9:30am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Torres
Cargo: Supervisor Técnico
Firma: Edgar Torres