

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica ComFamiliar	Equipo: Ventilador Mecánico
Contacto:	Marca: Core Vision
Teléfono:	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Pereira	S/N: CAT04605
Contrato:	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
Vista #2 de mantenimiento preventivo por garantía

TRABAJOS REALIZADOS
Inspección física y de funcionamiento, limpieza general, probar ovp: leds, membranas, alarmas, fugas, calibración celda o2, pruebas de desempeño de batería y parámetros ventilatorias, todo ok. Anexo protocolo de mantenimiento.

OBSERVACIONES:
Equipo en correcto funcionamiento.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Ptlabon campo	H. Llegada: 5 pm	Nombre: Karen Gómez C
Cargo: Ing. Biomedica	H. Salida: 6:30 pm	Cargo: Ing. Esp. Técnico
Firma: Ptlabon o.g		Firma: Karen G.C.

IDENTIFICACION

Nombre de Equipo: VENTILADOR MECANICO

Marca: CAREFUSION

Modelo: VELA COMPREHENSIVE

Serie: CAT04605

Activo:

Institución/Ubicación: Clínica ComFamiliar

Servicio: UCI

Fecha: 1/6/2021

HTV: 2308

HTT: 2308

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

No.	ACTIVIDAD	CUMPLE			No.	ACTIVIDAD	CUMPLE		
		SI	NO	N/A			SI	NO	N/A
1.	Verificación de estado general	✓			11.	Alarma Frecuencia Alta	✓		
2.	Prueba de fugas	58.3 ✓			12.	Alarma Vm Bajo	✓		
3.	Prueba de luces	✓			13.	Alarma Pmax Baja	✓		
4.	Prueba de membranas	✓			14.	Alarma Pmax Alta	✓		
5.	Prueba de alarmas	✓			15.	Alarma Apnea	✓		
6.	Calibración celda de O ₂ (21%-100%)	✓			16.	Cambio Kit Mantenimiento Anual			✓
7.	Funcionamiento de Nebulizador	✓			17.	Cambio de Batería			✓
8.	Funcionamiento de pantalla táctil	✓			18.	Cambio de filtro de refrigeración			✓
9.	Prueba de batería	✓			19.	Cambio de Celda de O ₂			✓
10.	Limpieza filtro de refrigeración	✓			20.	Otros			✓

VERIFICACION DE PARAMETROS

No.	PARAMETRO	VALOR DE REFERENCIA	RANGO DE TOLERANCIA	VALOR		CUMPLE	
				INICIAL	FINAL	SI	NO
1.	Vm	6 L	± 1.2L	5.86	✓	✓	
2.	VT	500 mL	± 10%	504	✓	✓	
3.	PEEP	5 cmH ₂ O	± 2 cmH ₂ O	4.76	✓	✓	
4.	Frecuencia	12 rpm	± 2 rpm	12	✓	✓	
5.	PIP	Monitoreada	30 ± 2 cmH ₂ O	30.2	✓	✓	
6.	I:E	1:6.3	± 10%	1:6.23	✓	✓	
7.	Ti	0.68s	± 0.5s	0.69	✓	✓	
8.	O ₂	21%	20% - 22%	21.0	✓	✓	
9.	O ₂	30%	27% - 33%	31.4	✓	✓	
10.	O ₂	60%	55% - 65%	60.7	✓	✓	
11.	O ₂	90%	85% - 95%	91.5	✓	✓	
12.	O ₂	100%	95% - 100%	100	✓	✓	

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Instrumento	Marca	Serie
Equipo de verificación	TSI	40812030025

OBSERVACIONES
ENTREGA

Instrumentación SA	Institución	Estado	
Firma: Karen	Firma: Patricia O. y	Aprobado	✓
Nombre: Karen Natalia Monroy Calixto	Nombre: Patricia O. y	Correctivo	
Cargo: Ing. Soporte técnico	Cargo: Ing. Soporte técnico	Fuera de Servicio	
Fecha: 1/6/2021	Fecha: 02/06/2021		