

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Elasmor
Contacto: Ing. Dario Kovira
Teléfono: 44444444
Ciudad: Volledgar
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Carefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT04611
Ubicación: Ua.
Placa: 02-14059

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: MHa Preventivo

PROBLEMA:

2do Visto de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Dario Kovira
Cargo: Soporte Biomedico
Firma: Dario Kovira

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:00
H. Salida: (8) 10:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderon
Cargo: Jha Sr
Firma: Dely Calderon