

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital del Saraguro S.A.	Equipo: Ventilador de Paente
Contacto: Ing. Alvaro Fernandez	Marca: Corefusion
Teléfono: 321 4293434	Modelo: VELA COMPREHENSIVE
Ciudad: Saraguro	S/N: CAT046191N
Contrato:	Ubicación: UCIN
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO				
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA		
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro	☐ Mezclador
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente	☐ Módulo
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Motor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador	☒ Operativo
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pantalla
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Pistón
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Potenciometro
				☐ Reactivo
				☐ Sensor
				☐ Software
				☐ Tarjeta
				☐ Touchscreen
				☐ Transductor
				☐ Turbina
				☐ Válvula
				☐ Otro

PROBLEMA:
Visita # 2 Garantía. Mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
Inspección física y funcional. Limpieza externa. Pruebas OVP: Teclas, fugas alarmas, leds indicadores, pantalla táctil, nebulizador, calibración de sensor O2, desempeño de batería, todos OK. Verificación de parámetros de ventilación relacionados en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Alvaro Fernandez	H. Llegada: 11:30 am	Nombre: Edgar Ibarra P.
Cargo: Líder Mesa Diagnóstica	H. Salida: 1:30 pm	Cargo: Soporte Técnico
Firma: Alvaro Fernandez		Firma: Edgar Ibarra P.