

DATOS DEL CLIENTE		IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Cliente:	Clinica San Francisco de Asis	Equipo:	Ventilador de Puente
Contacto:	Fabian Cuesta	Marca:	Carefusion
Teléfono:	3124780314	Modelo:	VELA Comprehensive
Ciudad:	Bozota DC	S/N:	CAT04622
Contrato:		Ubicación:	V.C.I
Daño fuera de Garantía:		Placa:	

TIPO DE SERVICIO									
☐	Alistamiento	☐	Calibración	☐	Capacitación	☐	Correctivo	☐	Cortesía
☐	Demostración	☐	Diagnóstico	☐	Instalación	☐	Otro	☒	Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO									
LÍNEA COMUNICACIONES		LÍNEA ANALÍTICA		LÍNEA MÉDICA					
☐	Periférico	☐	Filtro Emisor/Exitación	☐	Amplificador	☐	Electrodo	☐	Reactivo
☐	Reinstalaciones de Firmware	☐	Filtro de Solución Refrigerante	☐	Batería	☐	Filtro	☐	Sensor
☐	Reinstalaciones de Software	☐	Fuente	☐	Cable	☐	Flujometro	☐	Software
☐	Reparación Completa	☐	Relevo	☐	Celda O2	☐	Fuente	☐	Tarjeta
☐	Reparación Componentes	☐	Sonda de Bloque	☐	Compresor	☐	Impresora	☐	Touchscreen
☐	Reparación Estándar:	☐	Sonda de Muestra	☐	Consola	☐	Indicador	☐	Transductor
☐	Tarjeta Principal	☐	Teclado	☐	CPU	☐	Instrumental	☐	Turbina
☐	Otro:	☐	Válvula de Una Vía	☐	Cto. Paciente	☐	Interfase	☐	Válvula
		☐	Otro:	☐	Cubierta	☐	Lámpara	☐	Potenciómetro
								☐	Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza Verificación de estado y funcionamiento del equipo, prueba de fugas, luces, membranas, alarmas, calibración de celda de O_2 , funcionamiento del nebulizador, funcionamiento de pantalla LCD, prueba de batería, verificación de parámetros UM, VT, PEEP, PIP, Frecuencia Respiratoria, O_2 con T2.

OBSERVACIONES:
El equipo se entrega de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Adrián Carl G.</u> Cargo: <u>T. Joven</u> Firma: <u>[Firma]</u>	H. Llegada: <u>9:30 am</u> H. Salida: <u>11:00 am</u>	Nombre: <u>Fernando Barea Fribolb 1612</u> Cargo: <u>S.T.</u> Firma: <u>[Firma]</u>