

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital San Marcos
 Contacto:
 Teléfono:
 Ciudad: Chuachina
 Contrato:
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
 Marca: Conduction
 Modelo: Solo Comprensivo
 S/N: CATO 4623
 Ubicación:
 Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relajo
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Unidad programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó mantenimiento preventivo, se comprobó correcto, se realizaron pruebas de funcionamiento, verificación de parámetros y de estado físico, y se realizó limpieza de filtro de nebulización.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento, se recomienda limpieza de filtro, así como, verificación de tuberías y calibración de celdas de gases.

CLIENTE

Nombre: Jde María Solís S/
 Cargo: Jgg. Biomedica
 Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:02 am
 H. Salida: 11:10 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Karen Elroy C
 Cargo: Jgg. Soporte Técnico
 Firma: Karen Elroy C