

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Militar Central
Contacto: Capitan Nancy Chaparro
Teléfono:
Ciudad: Bogotá
Contrato: Gubernativo
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Grefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT04624
Ubicación: Qui Posix
Placa: A0000044

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

PROBLEMA:

2do Vista de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación general protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales pasan exitosamente

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente

CLIENTE

Nombre: Carlos Montenegro
Cargo: Terapeuta Respiratorio
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 14:00
H. Salida: 15:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderon
Cargo: Ing ST
Firma: