

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: A Clínica San Rafael
Contacto: Angela Loanza
Teléfono: 3118497176
Ciudad: Pereira
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Puente
Marca: Girefusion
Modelo: VELA
S/N: CAT04637
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita #1 de garantía. Mantenimiento Preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

HTT: 157 HTV: 170. Inspección general del equipo. Limpieza general. Pruebas de funcionamiento de todas las partes: pantalla táctil, LEDs indicadores, calibración celda O2, chequeo de batería. Todos los parámetros de funcionamiento incluidos en el protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Angela Loanza
Cargo: Líder Biología
Firma: Angela Loanza

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 6:00 pm
H. Salida: 7:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz
Cargo: Soporte Técnico
Firma: Edgar Muñoz