

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Santa Lucia IPS
 Contacto: Francis Rivera
 Teléfono: 3118453337
 Ciudad: Bogotá D.C.
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Carefusion
 Modelo: VELA completevue
 S/N: CAT04638
 Ubicación: UCI
 Placa: 3653

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación de estado y funcionamiento del equipo. Se realizan
pruebas a: filtros, alarmas, membranas, luces, baterías, funcionamiento
de ventilador, pantalla táctil, calibración celda O2. Verificación
de Vm, UT, Pexp, TP, PIP, I-E, TI y niveles O2

OBSERVACIONES:

El equipo se encuentra funcionando de acuerdo a las especificaciones de fábrica

CLIENTE

Nombre: Francis Rivera
 Cargo: ing. Biomédico

Firma: Francy Lizeth Rivera Mora
Ingeniera Biomédica

M.P. 25244-37216CND
 REG. INVIMA RH 201602-084

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2:00pm

H. Salida: 4:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edibel Htz
 Cargo: Soport Técnico

Firma: [Firma]