

DATOS DEL CLIENTE Cliente: Hospital San Rafael Contacto: Yamara Gonzalez Teléfono: 4487724 y 9570 Ciudad: Itagüí - Antioquia Contrato: Garantía Anual Daño fuera de Garantía:	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: Respirador Marca: Carefusion Modelo: Vela C S/N: CATO 4498 Ubicación: Placa:
--	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:
--

TIPO DE ELEMENTO LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	LÍNEA ANALÍTICA ☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	LÍNEA MÉDICA ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro
--	--	--

PROBLEMA: Mantenimiento Preventivo 1ª visita por garantía
--

TRABAJOS REALIZADOS Revisión General, Pruebas de funcionamiento. Ventilador = 17, Turbina = 17, Limpieza de filtros de refrigeración, calibración celda O2. Verificación de variables Ventiladores de acuerdo al protocolo anexo.

OBSERVACIONES: Equipo funciona Adecuadamente.

CLIENTE Nombre: Maria Alejandra Orozco Cargo: Biomedica Firma: Maria Alejandra Orozco	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: 1:30 pm H. Salida: 3 pm	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: Oscar Salcedo Cargo: Ingeniero Firma:
---	---	--