

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: ESE Hospital Oral San Juan de Dios	Equipo: Ventilador de paciente
Contacto: Mateo Restrepo	Marca: Carefusion
Teléfono: 323 4777050	Modelo: Vela
Ciudad: Armenia	S/N: CATO 4505
Contrato:	Ubicación: Urgencias (COVID)
Daño fuera de Garantía:	Placa: 274827

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
Mantenimiento Preventivo #2

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación física y de funcionamiento, limpieza externa e interna, pruebas OVP: leds, testas, alarmas, Pruebas calibración de celda de O2, Pruebas de desempeño de la batería y parámetros Ventiladores, todas OK, anexo protocolo de mantenimiento.

OBSERVACIONES:
Equipo funciona correctamente.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: ALVARO MARTINEZ J.	H. Llegada: 13:00	Nombre: Rodolfo Bogota
Cargo: ING. ALVARO MARTINEZ	H. Salida: 14:00	Cargo: Ing soporte técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]

IDENTIFICACION

Nombre de Equipo: VENTILADOR DE PACIENTE

Marca: CAREFUSION

Modelo: VELA COMPREHENSIVE

Serie: CAT04505

Activo: 214821

Institución/Ubicación: Hospital Dptal del Quindío SJO

Servicio: Urgencias

Fecha: 7/6/2021

HTV: 132

HTT: 132

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

No.	ACTIVIDAD	CUMPLE			No.	ACTIVIDAD	CUMPLE		
		SI	NO	N/A			SI	NO	N/A
1.	Verificación de estado general	/			11.	Alarma Frecuencia Alta	/		
2.	Prueba de fugas 58,7	/			12.	Alarma Vm Bajo	/		
3.	Prueba de luces	/			13.	Alarma Pmax Baja	/		
4.	Prueba de membranas	/			14.	Alarma Pmax Alta	/		
5.	Prueba de alarmas	/			15.	Alarma Apnea	/		
6.	Calibración celda de O ₂ (21%-100%)	/			16.	Cambio Kit Mantenimiento Anual			X
7.	Funcionamiento de Nebulizador	/			17.	Cambio de Batería			X
8.	Funcionamiento de pantalla táctil	/			18.	Cambio de filtro de refrigeración			X
9.	Prueba de batería	/			19.	Cambio de Celda de O ₂			X
10.	Limpieza filtro de refrigeración	/			20.	Otros			X

VERIFICACION DE PARAMETROS

No.	PARAMETRO	VALOR DE REFERENCIA	RANGO DE TOLERANCIA	VALOR		CUMPLE	
				INICIAL	FINAL	SI	NO
1.	Vm	6 L	± 1.2L	6,1	6,1	/	
2.	VT	500 mL	± 10%	510	510	/	
3.	PEEP	5 cmH ₂ O	± 2 cmH ₂ O	4,6	4,6	/	
4.	Frecuencia	12 rpm	± 2 rpm	12	12	/	
5.	PIP	Monitoreada	± 2 cmH ₂ O	28,6	28,6	/	
6.	I:E	1:6.3	± 10%	1:6,20	1:6,20	/	
7.	Ti	0.68s	± 0.5s	0,69 seg	0,69 seg	/	
8.	O ₂	21%	20% - 22%	21,6	21,6	/	
9.	O ₂	30%	27% - 33%	30,3	30,3	/	
10.	O ₂	60%	55% - 65%	61,7	61,7	/	
11.	O ₂	90%	85% - 95%	90,2	90,2	/	
12.	O ₂	100%	95% - 100%	98,6	98,6	/	

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Instrumento	Marca	Serie
Equipo de verificación	TSI	40812030026

OBSERVACIONES

se recomienda mantener conectado a fuente AC

ENTREGA

Instrumentación SA		Institución		Estado	
Firma:		Firma:		Aprobado	X
Nombre: Rodolfo Alexander Bogotá Guzmán		Nombre: ÁLVARO MARTÍNEZ		Correctivo	
Cargo: Ing. Soporte técnico		Cargo: ING. BUENOS AIRES		Fuera de Servicio	
Fecha: 7/6/2021		Fecha: 01/06/2021			