

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital San Rafael
Contacto: Yomara Gonzalez
Teléfono: 4482224 x 9520
Ciudad: Bogotá - Antioquia
Contrato: Centro para la Salud
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respiromed
Marca: Gaeafusion / Vaid
Modelo: Vela C
S/N: CHT04511
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Manejo preventivo. 1ª Visita de periodo de garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General
Pruebas de funcionamiento
Limpieza de filtro de refrigeración
Verificación de variables respiratorias de acuerdo a protocolo anexo

OBSERVACIONES:

Equipo funcionando apropiadamente

CLIENTE

Nombre: Maria Alejandra Orozco
Cargo: Bombedica

Firma: Maria Alejandra O.V.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 3 pm

H. Salida: 5 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: Técnico

Firma: [Firma]