

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Marco Fidel Suarez
 Contacto: Ingeniero Daniel Herron
 Teléfono: 312 6311547
 Ciudad: Bello - Antioquia
 Contrato: Garante Alta Salud
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
 Marca: Carefusion/Viaire
 Modelo: Vela C
 S/N: CAT 4523
 Ubicación:
 Placa: Camada No 009

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=25854

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo, Primera visita por periodo de Garante.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento, tiempo de Vent= 75%, tiempo turbina 75%, Limpieza de filtro de refrigeración, Calibración Celda Oxígeno, Verificación de variables de Ventilación de acuerdo a protocolo anexo

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Daniel Herron
 Cargo: Ingeniero Burecto
 Firma: Daniel Herron

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8 am
 H. Salida: 10 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
 Cargo: Ing.
 Firma: [Firma]