

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Marco Fidel Suarez
 Contacto: Ingeniero / Daniel Herrera
 Teléfono: 314-6311545
 Ciudad: Bello - Antioquia
 Contrato: Caratula Min Salud
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
 Marca: Casapulsion / Myair
 Modelo: Vela C
 S/N: CAT04524
 Ubicación:
 Placa: Caratula No 002

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=25912

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. 1ª Visita de Garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Papeles de funcionamiento.
 Tm Vent = 27, T. Turbina = 27. Limpieza filtro de refrigeración. Calibração Celda O2. Verificación de variables de Ventilación de acuerdo al protocolo anexo. Equipo funcionando apropiadamente.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Daniel Herrera
 Cargo: Ingeniero
 Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 7pm
 H. Salida: 2/0m

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
 Cargo: Ing.
 Firma: