Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 11295

FECHA: 1 /12/ 2020

DATOS DEL CLIENTE	
Cliente:	Clínica Versalles
Contacto:	
Teléfono:	
Ciudad:	Honda
Contrato:	
Daño fuera de Garantía:	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Equipo:	Ventilador de paciente
Marca:	Carefusion
Modelo:	Vela comprehensive
S/N:	CAT04528
Ubicación:	
Placa:	

TIPO DE SERVICIO

- [ ] Alistamiento
- [ ] Demostración
- [ ] Calibración
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Capacitación
- [ ] Instalación
- [ ] Correctivo
- [ ] Otro
- [ ] Cortesía
- [x] Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

- [ ] Electrónico
- [ ] Neumático
- [ ] Producto
- [ ] Software
- [ ] Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

- [ ] Periferico
- [ ] Reinstalaciones de Firmware
- [ ] Reinstalaciones de Software
- [ ] Reparación Completa
- [ ] Reparación Componentes
- [ ] Reparación Estándar
- [ ] Tarjeta Principal
- [ ] Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

- [ ] Filtro Emisor/Exitación
- [ ] Filtro de Solución Refrigerante
- [ ] Fuente
- [ ] Relevo
- [ ] Sonda de Bloque
- [ ] Sonda de Muestra
- [ ] Teclado
- [ ] Válvula de Una Via
- [ ] Otro:

LÍNEA MÉDICA

- [ ] Amplificador
- [ ] Batería
- [ ] Cable
- [ ] Celda O2
- [ ] Compresor
- [ ] Consola
- [ ] CPU
- [ ] Cto. Paciente
- [ ] Cubierta
- [ ] Electrodo
- [ ] Filtro
- [ ] Flujometro
- [ ] Fuente
- [ ] Impresora
- [ ] Indicador
- [ ] Instrumental
- [ ] Interfase
- [ ] Lampara
- [ ] Manguera
- [ ] Manómetro
- [ ] Mezclador
- [ ] Módulo
- [ ] Motor
- [ ] Operativo
- [ ] Pantalla
- [ ] Pistón
- [ ] Potenciómetro
- [ ] Reactivo
- [ ] Sensor
- [ ] Software
- [ ] Tarjeta
- [ ] Touchscreen
- [ ] Transductor
- [ ] Turbina
- [ ] Válvula
- [ ] Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica estado físico y de funcionamiento general, se verifican parámetros vt, vl, peep, frecuencia, pip, relación I:E y [illegible], se realizan prueba de batería, fugas y calibración de celda de O2, se verifican alarmas, membrana, leds, pantalla, nebulizador, se realiza limpieza general y de filtro de refrigeración

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento, mantener equipo conectado a toma AC, no permitir la descarga total de la batería, limpiar filtro de refrigeración [illegible]

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: [illegible]		Nombre: Karen Monroy C.
Cargo: [illegible]	H. Llegada: 10 10 am	Cargo: Ing. Soporte técnico
Firma: [illegible]	H. Salida: 11:05 am	Firma: Karen [signature]

Carrera 15A No. 118 - 12 Bogotá, D.C. - Colombia - Conmutador: 747 7836 Fax: 747 7836 Opción 1 - Nit: 860.001.130-4
E-mail: instrumentacion@instrumentacion.com.co - www.instrumentacion.com.co - Apartado Aéreo 100.803