

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Centro Oncológico de Antioquia
 Contacto: Ingeniero / Alejandro Isaza
 Teléfono: 300 820 8154
 Ciudad: Envigado - Antioquia
 Contrato: Garantía Nueva Salud
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Resucitador
 Marca: Carefusion/Vicare
 Modelo: Vela C
 S/N: CATO 4460
 Ubicación:
 Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T= 25886

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. Primera visita periodo de Garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General. Pruebas de funcionamiento
 Tiempo Ventilador = 16. Tiempo Turbina = 16
 Limpieza filtro de refrigeración. Calibración Celda O2
 Verificación de Variables de Ventilación de acuerdo
 al protocolo anexo

OBSERVACIONES:

Equipo funcionando Adecuadamente.

CLIENTE

Nombre: Alejandro Isaza López
 Cargo: Ingeniero biomédico
 Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 7 pm
 H. Salida: 11 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
 Cargo: Ing.
 Firma: