

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Santa Sofía
 Contacto: _____
 Teléfono: _____
 Ciudad: Manizales
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador 6 paciente
 Marca: Coraza On
 Modelo: Vici Componente, up
 S/N: CA104463
 Ubicación: _____
 Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☒ Cordesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Portéico	☐ Filtro Emisor/Extracción	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batena
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relativ	☐ Celida CC
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Conasta
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujometro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interface
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciometro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA:

Lista programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó mantenimiento preventivo, se chequeo por el ruido de la unidad de mantenimiento, desconexión de la unidad y cableado. Se realizó limpieza general y de la unidad refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento, se realizó limpieza y se verificó el nivel de líquido de refrigeración y no permitir la des carga total de la unidad.

CLIENTE

Nombre: José Mario Fariol
 Cargo: J. Biomedico
 Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:30
 H. Salida: 9:35
 01/12/20

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Kenon Monroy
 Cargo: Ing. Especialista
 Firma: _____