

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Infantil Rafael Nieto Ruiz	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto:	Marca: Carefusion
Teléfono:	Modelo: Vida 860
Ciudad: Medellín	S/N: CAT41464
Contrato:	Ubicación:
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relieve	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujoómetro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciómetro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA:

Visto programado de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó mantenimiento preventivo, se verificó estado físico y de funcionamiento general, se verificaron parámetros VM, VT, PEEP, A/C, PIP, relación E, y otros, se verificó estado de alarma, se verificó calibración de celda O2, se verificó alarma, se verificó alarma de flujo y de nivel, se realizó limpieza general y de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Como en otros instrumentos, se recomienda limpiar el filtro de refrigeración al menos una vez al mes y mantener conectados cables a tierra AC.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Hospital Infantil Rafael Nieto Ruiz	H. Llegada: 12:10 pm	Nombre: Karen Elvira
Cargo: Asesor de mantenimiento	H. Salida:	Cargo: Ing. Experto técnico
Firma: Rafael Nieto Ruiz		Firma: Karen Elvira