

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11778**

FECHA: 17 12 2020.

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: ESE Hospital San Antonio de Soota
 Contacto: Ing. Alejandra
 Teléfono: Soota
 Ciudad: Soota
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Verificador
 Marca: Carefusion
 Modelo: Velo Comprehensive
 S/N: CATO4469
 Ubicación: UCI
 Placa: S497

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relievo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general por estado y funcionamiento, Verificación de Volúmenes, PCFP, PIP, Fi, E, Ti, Concentraciones de O2. Se realiza prueba de fugas, laces, algunos membranos, batería y calibración de celda de O2. Se realiza verificación de funcionamiento del nebulizador y pantalla táctil.

OBSERVACIONES:

El equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por fabricante.

CLIENTE

Nombre: Maria Alejandra Lopez P
 Cargo: Ing. Bionédica
 Firma: Alex Lopez P

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 14:00
 H. Salida: 15:15

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dany Calderon
 Cargo: Ing. STP
 Firma: [Firma]