

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital San Antonio.	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. John Donoso.	Marca: Carefusion
Teléfono: 300 41 11 11	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Bogotá	S/N: CAT044691
Contrato: Garantía	Ubicación: UCI COVID
Daño fuera de Garantía:	Placa: 5497

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro
Cual: P1 Preventivo				

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciometro
			☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
Segundo visita de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS
Se realizó revisión por estado y funcionamiento, limpieza general del equipo, pruebas de desempeño según protocolo de mantenimiento, estos pasaron exitosamente.

OBSERVACIONES:
Equipo funciona de acuerdo a los especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: John J. Donoso	H. Llegada: 4:30 pm.	Nombre: Berly Catherine Calderon
Cargo: Ing. J. Biomedico	H. Salida: 6:00 pm.	Cargo: Ing. ST
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]