

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Laura Daniela
Contacto: Ing Yeiner Yañez
Teléfono: 3133526840
Ciudad: Valledupar
Contrato: USPS
Daño fuera de Garantía: —

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: Vela comprehensive
S/N: CA04440
Ubicación: UCI
Placa: —

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento Preventivo. HTV: 570
HTT: 570

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza verificación del estado físico y funcional del equipo. Test UVT: Prueba de fugas, Airtall, membrana, alarmas, batería, calibración sensor O2, Test de desmontaje para parámetros VT, Vm, PEEP, PIP, Tc, J.E, Frecuencia, % FIO2, Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES

Se entrega el equipo funcionando acorde a especificaciones del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Yeiner Yañez O.
Cargo: Coordinador
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2:00pm
H. Salida: 4:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alcantar L.
Cargo: Ing Servicio Técnico
Firma: [Firma]