

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Nueva Plama, Santa Tomá	Equipo: Ventilador de paciente
Contacto: Ing. Alexander	Marca: Covidien
Teléfono: 310 1111111	Modelo: Veto Comprehensive
Ciudad: Villalbar	S/N: 0A704471
Contrato: ✓	Ubicación: Oca A
Daño fuera de Garantía:	Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera	☐ Reactivo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro	☐ Sensor
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujoómetro	☐ Mezclador	☐ Software
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente	☐ Módulo	☐ Tarjeta
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Motor	☐ Touchscreen
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador	☐ Operativo	☐ Transductor
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pantalla	☐ Turbina
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Pistón	☐ Válvula
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Potenciómetro	☐ Otro

PROBLEMA:
Veto programado de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general por estado y funcionamiento. Verifico de volúmenes, PEEP, PIP, Ti, I:E, FiO2, Concentración de O2. Se realizan pruebas de fuga, las membranas, plásticos y cables. Se realiza verificación de funcionamiento del regulador y pantalla táctil. Se hace limpieza de filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:
Todo funciona correctamente.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Alexander Pineda	H. Llegada: 11:30	Nombre: Day Libson
Cargo: T.M. Biocódigo	H. Salida: 13:00	Cargo: Ing. ST
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]