

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital La Maria
Contacto: Ingeniera Juliana Gomez
Teléfono: 321 8161469
Ciudad: Medellin
Contrato: Garantia Min Salud
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Carefusion/Vyaire
Modelo: Vela C
S/N: CAT04472
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=26321

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo, Primera Visita x periodo Garantia

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
L. Vent - 25, F. Turbin - 75, Limpieza de filtro de
refrigeración, Calibración de la celda de oxígeno
Verificación de variables de Ventilación de acuerdo a
protocolo anexo. Equipo funcionando Adecuadamente.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Juliana Gomez-Hoyos
Cargo: Ingeniera Biomedica
Firma: Juliana Gomez-Hoyos

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 17:00
H. Salida: 2:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: Ing. Técnico
Firma: Oscar Salcedo