

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Alvaro Saver
Contacto: Ing. Lorena
Teléfono: 301 600 5678
Ciudad: Rionegro
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía: N/A

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Corefusion
Modelo: Velo Comprehensive
S/N: CAT04472
Ubicación: N/R Urgencias
Placa: N/R

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

PROBLEMA:

Segunda visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Kelly Posada
Cargo: Coordinadora TS
Firma: Kelly P.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 9:30
H. Salida: 11:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daily Catherine Calderon
Cargo: Ing. ST
Firma: Daily Calderon