

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Centro Cardiovascular Colombiano Clínico Santo María</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Alejandro Añas</u>	Marca: <u>Carifusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Veto Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Medellín</u>	S/N: <u>CATO4477</u>
Contrato: <u>✓</u>	Ubicación: <u>Oci</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>BMVE-VENTIP8</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara	☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: <u>Visita programada de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general por estado y funcionamiento, verificación de Volúmenes PEEP, Frecuencia, PIP, I:E, Ti, Concentraciones de O2. Se realizan pruebas de fugas, luces, membranas, alambres, Calibración de Celda de O2, Verificación de funcionamiento de nebulizador, pantalla touch, prueba y carga de batería y limpieza de filtro de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo funciona dentro de los parámetros establecidos por</u>
<u>CLÍNICA CARDIO VID</u>

CLIENTE 2020	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Alejandra Morales</u>	H. Llegada: <u>11:30</u>	Nombre: <u>Ing. Carlos Collares</u>
Cargo: <u>DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA</u>	H. Salida: <u>13:00</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>