

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Centro Oncológico de Antioquia	Equipo: Respirador
Contacto: Ing. Alejandra López	Marca: Carefusion/Vicare
Teléfono: 300 3208154	Modelo: Vela C
Ciudad: Envigado - Antioquia	S/N: CATO 4484
Contrato: Garantía Min Salud	Ubicación:
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: T=25887

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera	☐ Reactivo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro	☐ Sensor
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujómetro	☐ Mezclador	☐ Software
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Módulo	☐ Motor	☐ Tarjeta
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Operativo	☐ Touchscreen
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador	☐ Pantalla	☐ Transductor
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pistón	☐ Turbina
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Potenciómetro	☐ Válvula
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara		☐ Otro

PROBLEMA:
Mantenimiento Preventivo. Primer visita por periodo de Garantía

TRABAJOS REALIZADOS
Revisión General, Pruebas de funcionamiento
Tiempo Ventilador=22 Tiempo Turbina=22 Limpieza de
Filtro de refrigeración, Calibración Celda de Oxígeno
Verificación de Variables de Ventilación de acuerdo a
protocolo anexo

OBSERVACIONES:
Equipo funcionando Adecuadamente

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Alejandra López	H. Llegada: 4:00	Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: Ingeniería biomédica	H. Salida: 6:00	Cargo: Ing.
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]