

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Mario Fidel Suarez
 Contacto: Ingeniero Daniel Herrera
 Teléfono: 314 6311547
 Ciudad: Bello - Antioquia
 Contrato: Gaceta Municipal
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
 Marca: Corefusion / Uvaco
 Modelo: Vela C
 S/N: C-AT 04486
 Ubicación:
 Placa: conmutador No. 001

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=25910

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. 1ª Visita x Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
 T-Ventil. 14, Turbina 14, Limpieza filtro refrigerante
 calibración celdas
 Verificación de variables de Ventilación de acuerdo
 al protocolo anexo
 Equipo funcionando apropiadamente

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Daniel Herrera
 Cargo: Ingeniero Biomédico
 Firma: Daniel Herrera

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2pm
 H. Salida: 4pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
 Cargo: Técnico
 Firma: Oscar Salcedo