

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica San Francisco de Asís
 Contacto: Fabian Cuesta
 Teléfono: 3124780314
 Ciudad: Bogotá DC
 Contrato:
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Care fusion
 Modelo: VELA comprehensive
 S/N: CAT04540
 Ubicación: U.C.I
 Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación de estado y funcionamiento del equipo. Verificación de prueba de fugas, alarmas, luces, membranas, batería, calibración de celda de O2. Funcionamiento de nebulizador, pantalla LCD. Verificación de parámetros: Vm, VT, FR, PEEP, PIP, Aneles de O2 con TSI.

OBSERVACIONES:

El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante

CLIENTE

Nombre: Adnan Gool 6
 Cargo: Ingeniero Técnico
 Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11:00am
 H. Salida: 12:30 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fabián Rivas Fabiola H
 Cargo: S T
 Firma: