

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Sres Clínica Mixardio
Contacto: Ing Kliver Merchan
Teléfono: _____
Ciudad: Bogotá
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Corcusión
Modelo: Velo-Comprehensive
S/N: CATO4417
Ubicación: U.C.I
Placa: N/A

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo programada

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, verificación de volúmenes, Pip, PEEP, Vm, % fugas, relación I:E, Ti, flujos, concentraciones de oxígeno, alarmas, nebulizador, leds, pantalla sensible al tacto, pruebas a la batería, pruebas de desempeño del ventilador

OBSERVACIONES:

El ventilador se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante HTV 41

CLIENTE

Nombre: _____
Cargo: Tec Bio médico
Firma: Christian Brees

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 9:30
H. Salida: 10:15

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fernando Romeo Fariña Hdz
Cargo: S.T.
Firma: [Firma]