

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital La Maria
Contacto: Ingeniero / Juliana Gomez
Teléfono: 321 8161469
Ciudad: Medellin
Contrato: Garantia Min Salud
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Carefusion / Vyaire
Modelo: Vela G
S/N: CATO 4418
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T-26330

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. 1ª Visita por Garantia.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General. Pruebas de funcionamiento.
Tiempo Vent - 1g, tiempo turbina - 1g. Limpieza de filtro
de refrigeración. Calibración de Celda de Oxígeno.
Verificar n.º de Variables de Ventilación de acuerdo a
protocolo anexo. Equipo funcionando Adecuadamente.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Juliana Gomez Hoyos
Cargo: Ingeniera Biomedica

Firma: M. Gomez Hoyos

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 3pm

H. Salida: 5pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: Ing

Firma: [Firma]