

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Miaguido	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Kilmer Merchán	Marca: Vortexion
Teléfono:	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Bogotá	S/N: CATO4422
Contrato: 2do Visito de Garantía	Ubicación: Da
Daño fuera de Garantía:	Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: 2do Visito de mantenimiento preventivo.
--

TRABAJOS REALIZADOS
Se realizó revisión general por estado y funcionamiento, limpieza interna y externa del equipo, pruebas de desempeño (Vm, VT, PEEP, FR, PIP, % O2, I:E, Ti, Baterías, nebulizador, alarmas y membranas) y verificación general.

OBSERVACIONES: Equip. Funciona dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.
--

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Cristian Torres	H. Llegada: 8:00	Nombre: Diego Ochoa
Cargo: TEC BIOMEDICO	H. Salida: 10:00	Cargo: Ing. JST
Firma: Cristian Torres		Firma: [Firma]