

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Confamiliar
Contacto: Angela Bekincuv
Teléfono: 3104707094
Ciudad: Pereira
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Validador de Puente
Marca: Carefusion
Modelo: VELA
S/N: CAT04429
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita #1 de garantía. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

HIV: 1482, IIT: 1459. Inspección general del equipo, limpieza general. Pruebas V.P. Alarms, leak, gases leds indicadores, calibración sensor O2, pantalla tactil, desempeño batería, todos con verificación de parámetros de ventilación en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones de fábrica.

CLIENTE

Nombre: Angela Yli Martinez A.
Cargo: Coordinadora TR.
Firma: Angela Yli

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 5:00pm
H. Salida: 6:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz
Cargo: Soporte Técnico
Firma: Edgar Muñoz