

DATOS DEL CLIENTE Cliente: Clínica Orpedulo Contacto: Teléfono: Ciudad: Manizales Contrato: Daño fuera de Garantía:	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: Ventilador Marca: Conetusion Modelo: vela comprensive S/N: CAT 04933 Ubicación: Placa:
--	---

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico
 ☐ Neumático
 ☐ Producto
 ☐ Software
 ☐ Otro
 Cual:

PROBLEMA:

visita #2 de mantenimiento preventivo por garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación por estado físico, funcional y limpieza general, se realizan las válvulas, membrana, alarimas, fugas, prueba de desempeño de batería y parámetros ventiladora, todos OK, equipo OK, check protocolo

OBSERVACIONES:

Equipo en correcto funcionamiento

CLIENTE Nombre: Erika Andrea Aguirre Cargo: Jefe logística Firma: Erika A Aguirre	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: 7:30 am H. Salida: 9 am	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: Karen Monroy C. Cargo: Jefe soporte técnico Firma: Karen Monroy
---	---	--