

DATOS DEL CLIENTE		IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Cliente:	Clinica La Magdalena	Equipo:	Ventilador de Faurek
Contacto:	Ion Aresca	Marca:	Vyair
Teléfono:		Modelo:	VELA COMPREHENSIVE
Ciudad:	Barrancabermeja	S/N:	CA704435
Contrato:		Ubicación:	
Daño fuera de Garantía:		Placa:	6246

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:	Mantenimiento preventivo Vista # 2 de Garantía.
------------------	---

TRABAJOS REALIZADOS
Inspección física y funcional. Limpieza grad. Verificación OVP completa: Pantalla táctil, leds indicadores, alarmas, fugas, todas, calibración de sensor O2, desempeño de la batería todos OK. Verificación de parámetros de ventilación: volumen, presión, flujos, y FiO2 relacionados en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: ION ARESCA	H. Llegada: _____	Nombre: Edgar Muñoz Cadena
Cargo: Biomedico	H. Salida: _____	Cargo: Soporte Técnico
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>