

DATOS DEL CLIENTE Cliente: Hospital General de Medellín Contacto: Ing. Carlos López Teléfono: Ciudad: Medellín Contrato: Consorcio Unisalud Daño fuera de Garantía:	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: Respirador Marca: Corfusión/Vpare Modelo: Vela C S/N: CAT 04436 Ubicación: Placa:
--	--

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro	Cual: T=26 235
--	----------------

TIPO DE ELEMENTO LÍNEA COMUNICACIONES ☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	LÍNEA ANALÍTICA ☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	LÍNEA MÉDICA ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro:
--	--	---

PROBLEMA: Mantenimiento Preventivo. Primera visita por periodo de garantía
--

TRABAJOS REALIZADOS Revisión General, Pruebas de funcionamiento tiempo ventilador 1120', tiempo turbina 1120', limpieza de filtro de refrigeración, calibración de la celda de oxígeno. Verificación de un respirador de venturi de acuerdo a protocolo anexo.
--

OBSERVACIONES: Equipo funcionando apropiadamente.

CLIENTE Nombre: Sofía Pérez Cargo: Ing. Biomedica Firma: [Firma]	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: 11:00 am H. Salida: 1:00 pm	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: Oscar Salcedo Cargo: [Cargo] Firma: [Firma]
--	---	--