

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital de Mexico
Contacto: Ingeniera Juliana Gomez
Teléfono: 321 5161469
Ciudad: Medellin
Contrato: Garantia Min Salud
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Carefusion/Vicare
Modelo: Vela C
S/N: CAT04447
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=26323

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo, Primera visita por periodo de Garantia

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
C- Vent. 33, E- Turbina- 33
Limpieza de filtro de refrigeración, Calibración de la Celda de Oxígeno. Verificación de variables de Ventilación de acuerdo a protocolo anexo

OBSERVACIONES:

Equipo funcionando Adecuadamente

CLIENTE

Nombre: Juliana Gomez-Joya
Cargo: Ing Biomédica
Firma: Juliana Gomez-Joya

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 4/p.m.
H. Salida: 6/p.m.

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: Ing. Mecánica
Firma: Oscar Salcedo