

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Medellín Salud
Contacto: Ingeniería / Mauricio Cortés
Teléfono: _____
Ciudad: Medellín
Contrato: Garantía Min Salud
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Desperador
Marca: Carefusion / Vyair
Modelo: Veta C
S/N: CAT04453
Ubicación: _____
Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=26317

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitiación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Reentrenamiento Preventivo. Primera visita por periodo de garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
Tiempo Ventilador - 197, Tiempo Turbina - 192
Empieza filtro de refrigeración, Calibración Celda O2
Verificación de Variables de Ventilación de acuerdo
a protocolo Anexo. Equipo funcionando apropiadamente.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Dercy Rios
Cargo: Metróloga
Firma: Dercy Rios

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 17 pm
H. Salida: 7 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: TCM
Firma: _____