

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital la Masia
 Contacto: Tereza Juliana Garza
 Teléfono: 3218161216
 Ciudad: Medellín
 Contrato: Gobierno Nariño Salud
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
 Marca: Puraplan/Vyome
 Modelo: Veta 2
 S/N: CATO 4454
 Ubicación:
 Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=26239

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo - 1º Visita x Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general, Pruebas de funcionamiento
 Tiempo Ventilador 16", Tiempo Tarja 16". Limpieza filtro
 de refrigeración, calibración de celda de oxígeno
 Verificación de Variables de Ventilación de acuerdo
 al protocolo Anexo. Equipo funcionando correctamente.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Diana Caro
 Cargo: Jefe Biomedica
 Firma: Diana Caro

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 2 pm
 H. Salida: 5 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salazar
 Cargo: Ingeniero
 Firma: