

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Clinica Purolo</u> Contacto: _____ Teléfono: _____ Ciudad: <u>Santa Marta</u> Contrato: _____ Daño fuera de Garantía: _____	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u> Marca: <u>Conetusion</u> Modelo: <u>Ueda compresorico</u> S/N: <u>CAT04232</u> Ubicación: _____ Placa: _____
--	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesia ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____
--

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: <u>Visita programada de mantenimiento preventivo</u>
--

TRABAJOS REALIZADOS <u>Se realizó mantenimiento preventivo según protocolo, se</u> <u>revisó con promotor, se revisó y se reemplazó el</u> <u>filtro.</u>

OBSERVACIONES: <u>Equipo en correcto funcionamiento.</u>
--

CLIENTE Nombre: <u>Sergio Londoño G.</u> Cargo: <u>Doc. M.H. Brindí</u> Firma: <u>S. L.L.G.</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>3:45 pm</u> H. Salida: <u>4:50 pm</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Kenan Alvarado</u> Cargo: <u>Ing. Soporte Técnico</u> Firma: <u>Kenan Alvarado</u>
---	--	--