

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica La Magdalena
 Contacto: Iván Muestra
 Teléfono:
 Ciudad: Barrancabermeja
 Contrato:
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Vyaire
 Modelo: VELA COMPREHENSIVE
 S/N: CAT04255
 Ubicación: UCI COVID
 Placa: 6247

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. Visita # 2 de Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Inspección Física y funcional: Sensor de flujo fisurado. demás OK. Limpio grial. Verificación OVP completa: Pantalla táctil, leds indicadores, alarmas, fugas, teclas, nebulizador, calibración de sensor O2, desempeño de la batería, todos OK. Verificación de parámetros de ventilación: Volumen, presión, flujo y FiO2 relacionados en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Unidad Clínica Magdalena
 Cargo: Biomedico
 Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada:
 H. Salida:

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgór Muñoz Cordero
 Cargo: Soporte Técnico
 Firma: