

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital La Maria
Contacto: Ingeniera Juliana Gomez
Teléfono: 321 8161469
Ciudad: Medellin
Contrato: Garantía Min Salud
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Carefusion/Vigileo
Modelo: Vela S
S/N: CAT04258
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T = 26320

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. 1ª visita periodo Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento
Grupo Ventilador - Z1, Grupo Turbina - Z1
Limpieza filtro refrigeración, Calibración Celda O2
Verificación de Variables de Ventilación de acuerdo a protocolo
anexo. Grupo funcionando apropiadamente.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Juliana Gomez Hops
Cargo: Ingeniera Biomedica
Firma: Juliana Gomez Hops

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10 am
H. Salida: 12 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salas
Cargo: Ing.
Firma: Oscar Salas