

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Marco Fidel Suarez
Contacto: Luperón / Daniel Herrerón
Teléfono: 312 634 1547
Ciudad: Bello - Antioquia
Contrato: Garantía de Salud
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Respirador
Marca: Casetaron / Uvaire
Modelo: Vela C
S/N: CAT04264
Ubicación:
Placa: N/A

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: T=25913

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento Preventivo. 1ª visita x Garantía

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión General, Pruebas de funcionamiento. TU=15
TT=15, Limpieza filtro refrigeración, Calibración Celda O2
Verificación de variables ventilatorias de acuerdo a
protocolo anexo
Equipo funcionando apropiadamente

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Daniel Herrerón
Cargo: Gerente Administrativo
Firma: Daniel Herrerón

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10 am
H. Salida: 12 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Oscar Salcedo
Cargo: Ingeniero
Firma: Oscar Salcedo