

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital San Antonio	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. John Danoso	Marca: Corefusion
Teléfono: 501	Modelo: Vela Comprehensive
Ciudad: Soatag	S/N: CAT042691
Contrato: Garantía	Ubicación: Da Covid
Daño fuera de Garantía:	Placa: 5495

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera	☐ Reactivo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro	☐ Sensor
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujo metro	☐ Mezclador	☐ Software
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2	☐ Fuente	☐ Módulo	☐ Tarjeta
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Motor	☐ Touchscreen
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador	☐ Operativo	☐ Transductor
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pantalla	☐ Turbina
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Pistón	☐ Válvula
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Potenciómetro	☐ Otro

PROBLEMA:
Segundo visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
Se realizó revisión general por estado y funcionamiento, limpieza interna y externa del equipo, pruebas de desempeño según protocolo de mantenimiento preventivo, estos pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:
Equipo funciona de acuerdo a las especificaciones establecidos por el fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: John P. Danoso	H. Llegada: 7:00 am	Nombre: Dely Catherine Bideron
Cargo: Ingeniero Biomédico	H. Salida: 8:30 am	Cargo: Ing. ST
Firma: John Danoso B.		Firma: [Firma]