

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica La Magdalena
Contacto: Ivan Atuesta
Teléfono:
Ciudad: Barrancabermeja
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Vyaire
Modelo: VELA COMPREHENSIVE
S/N: CAT04271
Ubicación: UCI COVID
Placa: 6312

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Mantenimiento preventivo. Vista # 2 de Garantía.

TRABAJOS REALIZADOS

Inspección física y funcional OK. Limpieza general. Verificación AP Compu-
ta: Pantalla táctil, leds indicadores, alarmas, fugas, teclas, nebulizador, calibración
de sensor O2, desempeño de la botina todos OK. Verificación de parámetros de
ventilación: Volumen, presión, flujo y FiO2 relacionados en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Unidad Clínica Magdalena
Cargo: Biomedico
Firma: Ivan Atuesta

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada:
H. Salida:

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz C.
Cargo: Soporte Técnico
Firma: Edgar Muñoz C.